

## FICHA DE PRODUCTO

CATEGORÍA: Accesorios APLIWELD®  
 NOMBRE: **Conjunto accesorios básicos Apliweld®-E**  
 REFERENCIA: **AT-069N**

### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Accesorios básicos para Apliweld-E: cepillo limpieza de conductores, paleta rascamoldes, cepillo limpieza de molde, pincel para limpieza de cámara, pasta de sellado y guantes.



Conjunto de herramientas para la correcta limpieza de moldes y conductores. Incluye además guantes de trabajo y pasta de sellado.

Antes de realizar la primera soldadura, limpie los conductores a soldar con el cepillo de carda AT-061N.

Una vez concluido el proceso y retirada la conexión se procede a la limpieza del molde con especial cuidado, pues todos los elementos se encuentran a muy altas temperaturas.

1. Retire la escoria de la tolva del molde con ayuda de la paleta rascamoldes (AT063N), con movimientos de giro sobre la tolva. Si la escoria persiste ayúdese de un martillo para golpear la escoria con la paleta. Maniobre con cuidado de no dañar el molde.

2. Para una mejor limpieza de la tolva utilice el cepillo AT-062N una vez retirada la escoria. Esta misma herramienta es la adecuada para la limpieza de la tapa en la zona del alojamiento del iniciador electrónico. No emplear para limpiar la cámara de los cables.

3. Con el molde abierto limpie la cámara, el canal de bajada y los canales para los cables con el pincel limpieza de cámara (AT-064N).

4. Por último verifique que todo el molde está limpio, libre de impurezas y que su apertura y cierre son correctos.

### DATOS TÉCNICOS

Referencia	AT-069N
Dimensiones	250 x 125 x 140 mm
Uso	Aproximadamente 250 soldaduras
Peso	1000 g

> Incluye

AT-061N	Cepillo limpieza de conductores
AT-062N	Cepillo limpieza de tolva y tapa iniciador electrónico

AT-063N	Paleta rascamoldes
AT-064N	Pincel limpieza cámara de soldadura
AT-065N	Pasta de sellado (0,45 kg)
AT-073N	Guantes de trabajo

## INSTRUCCIONES

### > SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Lea detenidamente las instrucciones de cada producto antes de su utilización y asegúrese de que ha entendido todas las indicaciones.


Todo el personal que vaya a realizar soldadura exotérmica Apliweld® debe estar debidamente formado.

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

### > ACCESORIOS



**AT-061N**  
Cepillo limpieza conductores



**AT-063N**  
Paleta rascamoldes



**AT-064N**  
Pincel limpieza cámara



**AT-065N**  
Pasta de sellado 0,45kg

### > PRODUCTOS RELACIONADOS



**AT-020N**  
Apliweld®-T. 20 tabletas soldadura ø43mm



**AT-010N**  
Apliweld®-E. Iniciador electrónico 10ud



**AT-200N**  
Kit Apliweld®-E v.3: Kit de encendido electrónico